

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β' ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
 ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
 ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΤΗΛ.: 2102144948
 Email: tehnikopireia@eydap.gr

Σαλαμίνα, 14 Αυγούστου 2025

Αριθμ. πρωτ.:

Προς τον:

Κύριο Δημήτριο Καρβούνη
 Email: jimkarvo@gmail.com

Θέμα: Διαρροή εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης Δημοτικού Σταδίου Σαλαμίνας.

Σχετ.: 1) Το από 06.08.2025 ηλεκτρονικό σας μήνυμα (ΕΥΔΑΠ 20322/08.08.2025).

2) Το υπ' αριθμ. Α3772/13.08.2025 έγγραφο της Δ/σης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπ. Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (ΕΥΔΑΠ 20648/13.08.2025).

Αξιότιμε Κύριε Καρβούνη,

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών και σε συνέχεια της προφορικής ενημέρωσής σας από τα συνεργεία μας, σας γνωρίζουμε ότι στις 26.07.2025 και στις 29.07.2025 η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε από την Υπηρεσία Κέντρου Επικοινωνίας Πελατών (1022) για λίγα νερά στον δρόμο στην οδό Γ. Παπανδρέου 10, στη Σαλαμίνα.

Πρωινά συνεργεία της Υπηρεσίας μας μετέβησαν αυθημερόν, στις 26.07.2025 και στις 29.07.2025 αντίστοιχα, στο ανωτέρω υποδειχθέν σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι δεν υφίσταται διαρροή στο δίκτυο ύδρευσης και ότι τα νερά προέρχονται από εσωτερική διαρροή των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Σαλαμίνας.

Ωστόσο, στις 30.07.2025 προβήκαμε σε δοκιμαστική απομόνωση του αγωγού δικτύου ύδρευσης, από τις 03:00 έως τις 07:00, διαπιστώνοντας ότι τα νερά που εμφανίζονται στο σημείο δεν μειώθηκαν. Επιπλέον, κλείσαμε τον υδρομετρητή ύδρευσης του Δημοτικού Σταδίου που βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων περίπου από το Δημοτικό Στάδιο, με αποτέλεσμα να σταματήσει η ροή των νερών.

Ενημερώσαμε αρμοδίως τον Δήμο Σαλαμίνας τόσο για το κλείσιμο του υδρομετρητή του Δημοτικού Σταδίου και για την ανάγκη της άμεσης εύρεσης και επισκευής της εσωτερικής διαρροής του Σταδίου, όσο και για την δυνατότητα αιτήσεως του Δήμου για μεταφορά της εν λόγω παροχής έμπροσθεν του Δημοτικού Σταδίου, προς αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον. Εάν για τις ανάγκες υδροδότησης του Σταδίου, ανοίχθηκε ο υδρομετρητής, από υδραυλικό του Δήμου, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η διαρροή στον δρόμο, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ.

Εκ των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι τα διαρρέοντα νερά δεν αφορούν διαρροή Δικτύου Ύδρευσης ΕΥΔΑΠ ΑΕ. και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΦΕΚ Β' 552/26.05.2009), ορίζεται ρητώς ότι η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ευθύνεται για το τμήμα κυριότητας της, το οποίο φθάνει μέχρι και το όριο των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων των ακινήτων, πέραν των οποίων (από τον υδρομετρητή και προς το ακίνητο), δεν έχει αρμοδιότητα να επέμβει, παρά μόνο οι ιδιοκτήτες των υδροπαροχών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί, καθώς και για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος δικτύου ύδρευσης προκύψει, ανταποκρινόμενοι με συνέπεια, υπευθυνότητα και κύριο μέλημα, την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Β' Τομέα Πειραιά

2.2

ΚΙΚΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΤΕΧΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Στυλιανή Μπότσαρη
Μηχανικών Έργων Υποδομής Τ.Ε.

Κοινοποίηση:

1. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Δ/ση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
Email: agrammateia@civilprotection.gr, eathinaiou@civilprotection.gr
2. Δήμος Σαλαμίνας
Email: mayor@salamina.gov.gr, technical@salamina.gov.gr, n.vailas@salamina.gov.gr

Εσωτερική διανομή:

1. Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης
2. Διεύθυνση Δικτύου Ύδρευσης
3. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ειδικών Πελατών
4. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών
5. Περιφερειακό Κέντρο Σαλαμίνας
6. Υπηρεσία Μετρητικών Δεδομένων Ύδρευσης